

15



De ruimte wordt door een geaccrediteerd laboratorium beoordeeld of deze weer veilig is om te betreden.

16



De afscherming (containment) wordt afgebroken waarna u de ruimte weer veilig in kan.

### WIE ZIJN WIJ?

Asbest. We komen het overal tegen. In gebouwen, objecten en installaties. Zowel de eigenaar en de gebruiker willen weten hoe het zit. Wat zijn de risico's. Hoe houdt u die beheersbaar voor de medewerkers, gebruikers en directe omgeving en hoe maakt u een saneringsplan?

Bij Compas Asbestmanagement vindt u de vereiste expertise voor alle voorkomende vragen over risico's, preventie- en beheersmaatregelen en verwijdering van asbest. Wij adviseren en ontzorgen bedrijven, particulieren en (semi)-overheid. Snelle levering, praktijk- en resultaatgericht.

Vragen over asbest of een second opinion? Neem contact met ons op. Dat is de snelste en betrouwbaarste weg naar 100% grip op uw risico's.

### MEER WETEN OVER ASBEST?

Neem contact met ons op, ga naar [www.cmps.nl](http://www.cmps.nl) of bel **088-5013800**



Asbestonderzoek,  
Asbestadvies, Asbestinspectie  
[cmps.nl](http://cmps.nl)



Asbest in en om het huis  
[milieucentraal.nl](http://milieucentraal.nl)



Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?  
[rijksoverheid.nl](http://rijksoverheid.nl)

## Stappenplan

# ASBESTSANERING

### INTRODUCTIE

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden komen we in veel verschillende situaties terecht, aan ons dan ook steeds weer de uitdaging hier op een goede en adequate manier op te reageren. Deze flowchart is bedoeld om sturing en helderheid te bieden in een situatie waar een asbestincident aangetroffen wordt. Voorop staat dat de veiligheid van de gebruikers en derden nooit in het geding mag komen en dus te allen tijde bovenaan staat.

Wees onder andere in de volgende situaties bedacht op de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging:

- Restanten van verwijderde vloerbedekking (onderlaag vloerzeil).
- Restanten asbestverdacht materiaal na sloopwerkzaamheden.
- Beschadigde drukschotten na het aanbrengen van doorvoeren.
- Beschadigd tijdens brand of renovatiewerkzaamheden aan bouwkundige onderdelen als standleidingen, riolering, fundering, dakbeschot, doorvoeringen en als brandwering aangebrachte spuitasbest.

1



De opdrachtgever wil graag inzicht in asbest en schakelt Compas Asbestmanagement in.

2



De inspecteur van Compas komt bij u langs.

3



De inspecteur voert het onderzoek uit en neemt van elk asbestverdacht materiaal een monster.

4



Hij beschermt zichzelf bij het nemen van een monster.

5




Voorafgaand aan het nemen van het monster, vraagt de inspecteur aan u om de ruimte te verlaten.

6




De inspecteur neemt een monster en doet dit in een zakje.

7



Nadat het monster genomen is wordt de plek afgedicht met fixeermiddel en gemarkeerd met een sticker.

8



Alle monsters gaan naar het laboratorium voor analyse.

9



Aan de hand van de resultaten schrijft de inspecteur een inventarisatierapport.

10



Als saneren nodig is wordt een vergunning aangevraagd.

11



Als een sanering nodig is, komt de asbestverwijderaar bij u langs.

12



De verwijderaar zet de ruimte af met een asbestlint. Hij zal u vragen de ruimte waar gesaneerd wordt niet te betreden.

13



De saneerder beschermt zichzelf en bouwt een afscherming zodat geen vezels de werkruimte kunnen verlaten.

14



Nadat het asbest is weggehaald maakt de verwijderaar de afgeschermd ruimte schoon.